

# 雪浪街道黑白复印机维修商家

生成日期: 2025-10-25

清洗了转印端座,与转分组件的触点发现问题依旧存在,将故障范围缩小至转印组件。经检测,转印辊表面无破损现象,于是分别将转印辊、间隙转、转印卡勾压力弹簧和触点弹簧卸下,用酒精反复清洗,再将转印槽用酒精清洗包括金属部分,\*\*\*再依次将卡块、间隙轮、转印辊固定块固定好,将转印组件装上后再次测试发现故障已\*\*\*。如果故障依旧存在则须检测触点弹片是否有变形,接触不良,如有此现象,将弹簧片夹回正常位置即可消除故障。十六、效果故障现象一:复印件上出现垂直的黑线。可能的原因有以下几种:1、清洁刮板擦伤。2、光学部分脏了。3、鼓上有擦伤或者脏了。4、热棍被擦伤。以上几种原因有可能复印机复印张数太多磨损过大所造成的,如果出现以上现象就必须更换。处理方法一:缩小复印看黑杠是否移动?如果是清洁刮板已经损坏请更换清洁刮板。如果刮板没有问题,检查主影棍是否被擦伤。如果有就更更换定影棍即或。故障现象二:复印件上出现垂直白线或白条。可能的原因有以下几种:1、鼓充电辊脏污或劣化。2、清洁刮板的刀口上有纸粉。3、鼓划伤。4、热棍划伤。处理方法二:鼓充电辊是否脏了,如果是清洁主充\*\*\*,不是按动清洁刮板释放杆几次,复印一张。复印机租赁,打印机租赁——无锡市浦汇达办公设备有限公司。雪浪街道黑白复印机维修商家

型号:理光1015/1018数码复印机现象:开机显示SC541定影恒温电阻开路,恢复后开机仍显示。故障:该代码为A级代码必须进入维修模式进行手动复位。处理方法:进入维修模式:复位键-107-停止键SP5-810-1原稿方式键+#号键进行代码复位。型号:理光200数码复印机现象:打印正常,复印无图象。故障:扫描部分故障,数据线脱落。处理方法:重新装上。型号:松下7713/7813复印机现象:开机显E310高压漏电,但充电和转分无漏电现象。故障:由于误\*作维修,右端刮板固定螺钉绝缘层被螺钉刺穿与充电座端子之间接触。处理方法:更换短镙丝钉,进行绝缘处理。型号:松下7713/7813复印机现象:复印全黑印品时有白条,正常复印时出现白条处字体全无。故障:充电座和转分座电极丝脏。处理方法:清洁电极丝或更换充电及转分座。型号:理光180复印机现象:无卡纸显卡纸。故障:定影支架松脱造成定影传感器连动杆不能正常复位。处理方法:紧固定影支架或更换定影支架。型号:松下7713/7813复印机现象:定影处卡纸,定影装置不运行。故障:定影传动齿轮与电机主动齿轮之间啮合错位打滑。处理方法:重新关好左端盖,更换已坏的齿轮。雪浪街道黑白复印机维修商家无锡京瓷复印机维修电话。

八、复印品走纸方向平行细黑条之故障分析对应机型SF1116SF1118SF1020SF1025系列。故障现象:复印品平行走纸方向会出现不规则的细黑条,细黑条会随复印数增加而增加,并有可能发出不正常的摩擦声音。故障分析:经过分析,首先应该检查光学部分,看光学部分是否脏污。如果光学部分无脏污,则检查清洁刮板和鼓之间有无灰尘,若有清洁干净,反之则检查清洁刮板刃口是否变形,若变形建议用户更换。若无变形就检查清洁毛刷是否变形,若检查毛刷无任何异样再检查显影装置入口封条是否变形,如是看能否校正或更换封条,如无再检查鼓充电是否脏污。若是清扫或更换鼓充电座,若不是看定影辊是否划伤,若是将复印件停在传输部中,检查黑线是否出现,如果黑线没有出现。更换定影辊,如果定影辊没有划伤,检查鼓是否划伤或者色粉粘贴附在鼓上,如果色粉粘贴附在鼓上,先用干布擦,若还不行则用牙膏洗,洗完之后用干布擦干净,若鼓有划伤将其换掉。若仍有响声,取下感光鼓组件,确认废粉回收密封片上的黑色塑料片是否与粘贴支架平行,如发现不平行就更换此密封片,在使用机器时当发现感光鼓上已磨擦出细痕条时。

用汽油清洁干净直到可以用于轻易的转动,再加一些机油在上面,机油不能加太多,以免将轴套腻起。

有时也需要将输送板全部拆下来清洗干净，显影驱动齿\*\*易损坏，特别是国产的，在连续更换两三个以后和以上步骤全部进行完时。可以考虑将显影驱动盒更换。十九、复印机卡纸常见故障分析这个月以来，感觉到维修的东西越来越多，也许是进入了夏季，复印机维修的频率也越来越高，卡纸的现象也出现得很平常。天天跑复印卡纸的比例也越来越多，为了能够让用户对卡纸这个问题会有自己处理的能力，每次去用户单位上去取卡纸的时候，都给用户予以一一讲解，希望用户在对这些问题能够自己解决。卡纸真的能够彻底解决就好多了，因为客户也不会天天为这些简单的问题而烦恼了，卡纸的主要还是因为下棍粘粉而造成的。加上定影器高温，墨粉化掉后，粘在复印纸上就要造成卡纸、皱纸，用户在取卡纸时方法不当，将分离爪取掉，也有一定几率掉在辊子中间，将棍子刮伤，造成定影棍印出来有黑杠，用户对种问题感到很无奈，为了保证稿件效果不出现问题，就只有换棍子，还没有到使用寿命就必须更换有的很浪费，如果用户能够学会安全的取卡纸，就节约了很开支。无锡惠普打印机维修电话。

无锡浦汇达办公设备有限公司：惠普商用页宽彩色一体机租赁HPP77740dw参数(全新机)产品类型：页宽数码复合机颜色类型：彩色比较大原稿尺寸□A3复印分辨率□600dpi速度类型：高速复印速度：暂无数据主机尺寸□598×531×572mm重量：，(包装)租赁热线：借助HPPageWide技术进行彩色打印，价格实惠，避免企业超出预算。质量彩印、经济实惠—您可借助惠普产品，获得期待的打印效果，实现值得您信赖的出色价值。令人困扰的中断和复杂的维护会减慢打印速度，并影响业务的发展□HPPageWide页宽复合机经过设计，可\*\*延长正常运行时间，避免工作的停顿，因此您每天都可获得可靠的输出效果。惠普打印安全不仅\*能够保护打印机。还有助于确保您的网络安全，实时进行威胁检测、自动监控和软件验证，旨在即时发现并阻止攻击。节约资源可以保护地球，也可以提高企业盈利。这即是为何我们要构建HPPageWide技术，与激光打印机竞争产品相比，能耗较少，[1]同时还可每天为您提供值得信赖的\*\*\*性能。无锡富士施乐复印机维修站查询，浦汇达办公\*\*为您解答！雪浪街道黑白复印机维修商家

复印机维修认准浦汇达，价格优惠。雪浪街道黑白复印机维修商家

黑白彩色同速打印分辨率□1800dpi\*600dpi预热时间：约40秒装纸容量：前置纸盒550张X2个、手送纸150张机器配置：自动双面复印、自动双面打印、网络打印、彩色复印、彩色打印、彩色扫描租赁热线：产品名称：夏普MX-4101N彩色数码复印机产品类别：二手复印机租赁租赁套餐：租金500元每月、包印黑白5000张、彩色300张或黑白3000张、彩色500张，超出后黑白、押金5500元。主要参数：复印尺寸□A6--A3缩放倍率：25%--400%复印速度□A4纸41张/分钟，黑白彩色同速打印分辨率□1800dpi\*600dpi预热时间：约40秒装纸容量：前置纸盒500张X2个、手送纸150张机器配置：自动双面复印、自动双面打印、网络打印、彩色复印、彩色打印、彩色扫描租赁热线：可选配刷卡系统产品名称：新机夏普彩色数码复合机MX-2508uc产品类别：全新复印机租赁租赁套餐：租金1200元每月、包印黑白4000张、彩色400张，超出后黑白、彩色，押金18000元。

雪浪街道黑白复印机维修商家

无锡浦汇达办公设备有限公司为企业提供绿色节约型办公设备解决方案的倡导者，我们面向企事业单位以设备租赁、外包服务的方式为\*\*，致力于为客户提供，维护、租赁，帮助客户减少办公支出费用，建立适合客户租赁体系。公司以全系列办公设备主营产品，为客户提供从耗材出售、\*\*、加墨、办公设备租赁、企业网络架设IT外包等一站式营销服务，帮助客户降低办公成本，提高办公效率，建立节约、安全、环保、健康的办公环境。

我们正以专业的服务能力，服务近千家企业。在服务快捷、品质保障、进取创新、诚信双赢的企业原则指导下，我们不断改进服务品质，积极努力提升客户满意度。无锡浦汇达，您值得信赖的办公设备服务商，我们将与您携手共同打造绿色节约型办公环境。